


① 使用するコネクタ類




② 帯ライトを切断する

カッター・ハサミにて切断




■ 切断後の帯ライトにプラグを接続する方向

③ 帯ライトの切断面に専用針を差し込む






力いっぱい差し込むこと

※ 注意: 針と上記の導線に確実に接触させること



導線

④ コネクタを針に接続



最後にライターなどで熱を加え、
帯ライトに密着させる

■ 切断後の端部処理方法

⑤ 切断部にエンドキャップを被せて、伸縮ブームなどにて止水対策を行う

